

Nr	Entnahme	Datum	von	bis
2 Turm	Ständer 1.OG Süd äußere Lage	1477		
11 Turm	DB EG/1.OG äußere Lage	-		
2 b Turm	Ständer 1.OG Süd	-		
13 Turm	Ständer S (eingemauert)	-		
1 Turm	DB EG/1.OG neue Konstruktion	nach 1668		
12 Turm	Ständer unter DB EG/1.OG innerer Lage	1657 -6/+8	1651	1665
3 Sakristei	3.Sparren Süd	nach 1635		
5 Chor	Sparren NO (2.Verwendung)	1477 -2/+3	1475	1480
9 Chor	Mauerlatte (Schwelle) S	1647 -2/+2	1645	1649
10 Chor	Stichbalken/Schwelle S	1647 -2/+2	1645	1649
4 Chor	Schwelle NO	-		
6 Chor	Sparren NO (2.Verwendung)	-		
7 Chor	Schwelle SO	-		
8 Chor	Sparren S	-		
14 Dach	Ständer S Gespärre 1 v.West	1494 -6/+8	1488	1502
15 Dach	unterer Sparren S Gespärre 1 v.West	1497		
16 Dach	Sparren S Gespärre 10 v.West	1630		
17 Dach	Sparren S, Gespärre 9 v.West (AB-Gebinde)	-		
18 Dach	Ständer N Gespärre 1v.West (= 14)	-		